

2025 年度 譲渡予定資機材 一覧表

※譲渡資機材は各基地ごとに記載しています。
基地所在地については本Excelファイルの別シートをご参照ください。
※資機材の寸法、重量、能力等の仕様については、石連HP (<https://www.pcs.gr.jp/p-shikizai/syurui.html>)をご参照ください。

1号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	基数	購入年度	不具合の内容	月次点検	半年点検	年次点検	備考
1	油回収機	TDS118	18	1式 (コンテナ)	2012	PP油圧ホースの一部から 作動油の漏洩あり	毎月	2025/4/23	2024/11/25-26	
2	回収油貯蔵タンク	Ro-Tank25	33	1式 (コンテナ)	2008	付属品のフロートに変形とベ タつき	毎月		2024/9/19	木箱での引き渡し

2号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	基数	購入年度	不具合の内容	月次点検	半年点検	年次点検	備考
1	砂浜・浅瀬用オイルフェンス	Ro-Boom Beach	5	1式	2012	一部フロートにベタつき	毎月	2024/4/18	2023/10/24	
2	回収油貯蔵タンク	Ro-Tank25	16	1式	2008	一部フロートにベタつき	毎月		2024/5/29	木箱での引き渡し

3号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	基数	購入年度	不具合の内容	月次点検	半年点検	年次点検	備考
1	回収油貯蔵タンク	Ro-Tank25	21	1式	2008	タンク表面に一部白粉散 見。パイの一部にベタつき	毎月		2025/5/9	木箱での引き渡し

4号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	コンテナ 一台当たり基数	購入年度	不具合の内容	月次点検	半年点検	年次点検	備考
1	砂浜・浅瀬用オイルフェンス	Ro-Boom Beach	8	1式	2013	コンテナの一部に錆等発生	毎月	2024/5/23	2025/2/25-26	過去に充気ブローワーに重大な故障あ り（現在は修理済み）
2	油回収機	Komara Star	15	1式	2012	コンテナの一部に発錆、損 傷を確認	毎月	2024/10/23	2025/3/4.5	
3	油回収機	Mini Max25	16	1式	2014	コンテナの一部に発錆、損 傷を確認。 故障が多く発生	毎月	2024/10/15	2023/6/14-15	


5号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	基数	購入年度	不具合の内容	月次点検	半年点検	年次点検	備考
1	油回収機	Komara 15 Duplex	8	1式	2013	コンテナの状態著しく悪い （扉開閉が困難）	毎月	2024/9/19	2025/4/16-17	
2	回収油貯蔵タンク	Ro-Tank25	13	1式	2008	保管用木箱の劣化 フロート等の一部にベタ付き あり	毎月		2024/11/13	木箱での引き渡し

1号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	写真			備考
				コンテナ閉	コンテナ開	不具合箇所	
1	油回収機	TDS118	18				油圧ホースから作動油漏れあり
2	回収油 貯蔵タンク	Ro-Tank25	33				・コンテナは別木箱での引き渡し ・付属品のフロートに変形とベタつき

2号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	写真			備考
				コンテナ閉	コンテナ開	不具合箇所	
1	砂浜・浅瀬用 オイルフェンス	Ro-Boom Beach	5				フロート等の ゴム類にベタ 付きあり
2	回収油 貯蔵タンク	Ro-Tank25	16				・コンテナなし 木箱での引き 渡し ・フロート等の ゴム類にベタ 付きあり


3号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	写真			備考
				コンテナ閉	コンテナ開	不具合箇所	
1	回収油 貯蔵タンク	Ro-Tank25	21				・コンテナなし 木箱での引き 渡し ・タンク表面に 一部白粉散 見。 ・ブイの一部 にベタつき

4号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	写真			備考
				コンテナ閉	コンテナ開	不具合箇所	
1	砂浜・浅瀬用 オイルフェンス	Ro-Boom Beach	8				過去に充気ブローに重大な故障あり。 (現在は修理済み) コンテナの一部に錆等発生
2	油回収機	Komara Star	15				コンテナ、側面に発錆による破孔あり
3	油回収機	Mini Max25	16				・コンテナ上面に発錆による破孔あり ・故障が多く発生

5号基地

	資機材種類	処分対象資機材	管理番号	写真			備考
				コンテナ閉	コンテナ開	不具合箇所	
1	油回収機	Komara 15 Duplex	8				コンテナの歪みにより扉開閉が困難
2	回収油 貯蔵タンク	Ro-Tank25	13				コンテナなし 木箱での引き渡し(木箱劣化あり) フロート等の一部にベタ付きあり

基地所在地（住所）

基地名	所在地
1号基地（袖ヶ浦市）	千葉県袖ヶ浦市南袖50-1 (株)ダイソーコーポレーション南袖物流ターミナル内
2号基地（倉敷市）	岡山県倉敷市松江2-7-9 山九(株)水島物流センター内
3号基地（四日市市）	三重県四日市市楠町吉崎字三之割196、197-1の一部 新成運輸(株)内
4号基地（北九州市）	福岡県北九州市小倉北区西港町115-2北九州市港湾空港局所有公共用地内
5号基地（苫小牧市）	北海道苫小牧市元中野町4-11-1、2、3 室蘭埠頭(株)内
5号分所（稚内市）	北海道稚内市北海道稚内市新末広町2末広埠頭上屋第2号