

2019年度 譲渡予定資機材 一覧表

※各資機材の現設置場所は、リストごとに「第〇号△△基地」と示しています。基地所在地については本Excelファイルの別シートをご参照ください。

※資機材の寸法、重量、能力等の仕様については、パンフレットをご参照ください。

>パンフレットPDFはこちら [2018年度](#)

国内第1号東京湾基地

	資機材種類	処分対象資機材	コンテナ 一台当たり基数	購入年度	購入からの 経過年数	直近3年間の点検で 報告された不具合
1	油回収機	Desmi Combination Skimmer	1	2005	14	報告あり
2	油回収機	Mini Vac System	2	2006	13	報告あり

国内第2号瀬戸内基地

	資機材種類	処分対象資機材	コンテナ 一台当たり基数	購入年度	購入からの 経過年数	直近3年間の点検で 報告された不具合
1	油回収機	Komara Star	2	2005	14	報告あり
2	油回収機	Mini Vac System	2	2006	13	

国内第3号伊勢湾基地

	資機材種類	処分対象資機材	コンテナ 一台当たり基数	購入年度	購入からの 経過年数	直近3年間の点検で 報告された不具合
1	充気式オイルフェンス	Current Buster	1	2007	12	
2	油回収機	Desmi Combination Skimmer	1	2005	14	
3	油回収機	Mini Vac System	2	2006	13	報告あり
4	油回収機	移送ポンプシステム	1	2007	12	報告あり

第4号日本海基地

	資機材種類	処分対象資機材	コンテナ 一台当たり基数	購入年度	購入からの 経過年数	直近3年間の点検で 報告された不具合
1	油回収機	Mini Vac System	2	2007	12	
2	油回収機	移送ポンプシステム	1	2006	13	

国内第5号北海道基地

	資機材種類	処分対象資機材	コンテナ 一台当たり基数	購入年度	購入からの 経過年数	直近3年間の点検で 報告された不具合
1	油回収機	Komara Star	2	2005	14	
2	油回収機	Lamor LWS50	1	2005	14	報告あり
3	油回収機	Lamor LWS50	1	2005	14	報告あり
4	油回収機	Mini Vac System	2	2007	12	

第6号沖縄基地

	資機材種類	処分対象資機材	コンテナ 一台当たり基数	購入年度	購入からの 経過年数	直近3年間の点検で 報告された不具合
1	油回収機	Mini Vac System	2	2007	12	報告あり
2	油回収機	移送ポンプシステム	1	2006	13	

(参考)油濁防除資機材備蓄基地 所在地一覧

2019年7月現在

基地名	所在地
第1号東京湾基地	千葉県市原市千種海岸1番地 JXTGエネルギー(株)千葉製油所構内
第2号瀬戸内基地	岡山県倉敷市児島宇野津字長島新田2203番地1 JXTGエネルギー(株)水島製油所B工場内
第3号伊勢湾基地	三重県四日市市霞1番地22 コスモ石油(株)霞地区管理地内
第4号日本海基地	新潟県新潟市東区平和町3番5 出光興産(株)新潟石油製品輸入基地内
第5号北海道基地	北海道室蘭市陣屋町一丁目172番地 JXTGエネルギー(株)室蘭事業所内
第5号北海道基地稚内分所	北海道稚内市新末広町2 末広埠頭上屋第2号
第6号沖縄基地	沖縄県うるま市与那城平安座6559番地 沖縄出光(株)沖縄油槽所構内