

処分対象資機材一覧

1. オイルフェンス

廃棄番号	資機材名	購入年月日	蔵置場所	最終メンテナンス 実施時期	資機材の状態
1-5	ハズプリント 1500	平成9年3月25日	石油連盟 第1号基地 横須賀分所 (横須賀)	平成19年3月	パワーパックのエンジンは、 19年3月にテスト済み、作動良好

2. 油回収機、ビーチクリーナー、仮設タンク

廃棄番号	資機材名	購入年月日	蔵置場所	最終メンテナンス 実施時期	資機材の状態
1-115	デスミ 250	平成8年3月24日	石油連盟 第1号基地 横須賀分所 (横須賀市)	平成19年3月	パワーパックのエンジンは、 19年3月にテスト済み、作動良好
1-116	GT185-6	平成9年3月25日	石油連盟 第1号基地 横須賀分所 (横須賀市)	平成19年3月	パワーパックのエンジンは19年3月 にテスト済み、作動良好。
1-120	ビーチクリーナー	平成8年3月31日	石油連盟 第1号基地 横須賀分所 (横須賀市)	平成19年3月	パワーパックのエンジンは、 19年3月にテスト済み、作動良好。
1-130	ファスタンク 9 t	平成8年3月31日	石油連盟 第1号基地 横須賀分所 (横須賀市)	平成19年3月	新品同様。計6基